

甲第152号証2

2018.6.10

美浜発電所基準地震動策定における問題点

－地盤構造モデルについて－

図幅 ・ 註


赤松純平

1. 2. 浅部地下構造の評価(反射法地震探査)

第235回審査会合
資料再掲

37

■ 反射面と既往ボーリング調査から得られた岩級区分等との対比



■ 反射面の位置と岩級区分の境界が一致するようにも見えることから、反射面の原因として、風化の影響等による岩級の違いが反射面に現れている可能性があると考えられる。




図17 反射法地震探査結果の反射面と岩級区分の対比 A測線.

上図の赤枠部分を拡大して下図に示した。3号炉に近接するM3-1孔では、標高約-130mまでの平均的なP波速度は2.7km/s(重合速度)とされている。黄色のマークで示した位置は、反射面の食い違いから推測される逆断層構造 [17 芦田(2018)の指摘]。 [7 (37)]を引用、加筆。

1. 2. 浅部地下構造の評価(反射法地震探査)

第235回審査会合
資料再掲 38

■ 反射面と既往ボーリング調査から得られた岩級区分等との対比




図18 反射法地震探査結果の反射面と岩級区分の対比 B測線。重合速度は3.0~4.0km/s。[7 (38)]を引用、加筆。

1. 2. 浅部地下構造の評価(反射法地震探査:S波)

第235回審査会合
資料再掲 39




図19 反射法地震探査結果(S波)B測線。厚さ20~70mの土質堆積層が示されている。[7 (39)]を引用、加筆。